

気泡が少なくなったら、
「電極を洗浄」してください。

気泡が少なくなった。オゾンの匂いが薄くなった。
原因は、電極に水垢が付着していると考えられます。
定期的にクエン酸で除垢洗浄を行なってください。

使用頻度と水質の硬度が高い場合、1~2 ヶ月 1 回の
洗浄を推奨します。

注) 電極洗浄時に絶対に電解作動をしないでください。

洗浄方法

1. 容器に 50℃のお湯を 100mL 位入れます。
2. そこに、クエン酸粉末を 15g 位入れてよく溶かすように混ぜます。
3. そのまま 15 分間静置します。
(クエン酸 10g の場合、静置時間を 20 分に伸ばしてください)
4. クエン酸溶液を捨てて、水道水をいれ、強く手振りながら繰り返しクエン酸残液を洗い落とし、終了です。

以上、ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さいませ。

●お問い合わせ

TEL:045-334-8984 (土日祝日除く 9:30~17時)

E-mail : info@aquaeco.jp

●詳しくは HP をご覧ください。

<https://aquaeco.jp>



株式会社 **アクアエコテック**
aqua eco tech co.,ltd.

本 社 231-0064
神奈川県横浜市中区野毛町 3-158-402
TEL : 045-334-8984
FAX : 045-334-8979
<https://www.aquaeco.jp>
E-mail : info@aquaeco.jp

[オゾン⁺電解水][®]生成器 〈オゾ・シリーズ〉の

オゾ・ケア AQUA30C-J300

AQUA30C-J200

オゾ・ミスト AQUA30C-JM200

電極の洗浄方法

と「クエン酸の見本」を
同封しています。

弊社の製品をお買い上げ頂き

誠にありがとうございます。

この「電極の洗浄方法」をご覧ください。

今後も快適にお使いください。



アクアエコテック
aqua eco tech